

台風 19 号による災害からの復旧状況について

被災直後

現在

あぶくま駅(路盤崩壊)



あぶくま駅(ホーム損壊・電柱倒壊)



あぶくま駅(レール損壊)



被災直後

現在

あぶくま・丸森間30K400m(土砂流入・き電線切断)



あぶくま・丸森間30K600m(道床流出・電架柱被災)



利用者の皆様には、大変ご迷惑をおかけしております。
被災から約4か月が経過しましたが、現在の復旧状況
をお知らせいたします。

引き続き、安全運行を確保するため、路盤入替や軌道
整備などの工事を全線において実施してまいりますので、
今後とも、御支援、御理解いただきますようお願いいたし
ます。

令和2年2月20日



阿武隈急行株式会社