

令和4年3月25日

## 3月16日の地震による被害の概要及び今後の見通し等について

令和4年3月16日に発生した福島県沖地震により、当社の鉄道施設・設備が受けた現時点の被害の概要及び今後の見通し等について、下記のとおりお知らせいたします。

記

### 1. 各施設の被害状況

#### (1) 線路施設（土木）関係

被害箇所	被害状況
福島学院前	法面沈下、擁壁損傷、コンクリートブロック損傷
第1阿武隈川橋梁 ※「被害状況写真①」	4本の橋脚のうち3本の橋脚に損傷・クラック
胡桃川橋梁	橋桁等損傷
向瀬上	法面沈下、擁壁損傷、コンクリートブロック損傷

#### (2) 線路施設（軌道）関係

被害箇所	被害状況
福島学院前駅	バラスト流出、橋マクラギのずれ、マクラギ破損
福島学院前～瀬上	バラスト流出、継目ボルト折損、マクラギ破損
瀬上～高子 ※「被害状況写真②」	バラスト流出、マクラギ破損 等
高子駅構内	継目ボルト折損、軌道変位、軌道沈下
高子～上保原	バラスト流出
上保原～保原	軌道沈下、軌道変位、路盤沈下マクラギ露出
保原駅構内	路盤沈下、軌道変位、軌道沈下
保原～大泉	路盤沈下マクラギ露出、軌道変位
大泉～二井田	右側バラスト路盤変状
二井田～新田	バラスト流出、マクラギ露出
新田駅	マクラギ露出
新田～梁川	マクラギ露出
兜～あぶくま	軌道変位
丸森～北丸森	軌道変位、路盤沈下
北丸森～南角田	第二角田上水橋梁橋台・沼南架道橋橋台の沈下
南角田～角田	路盤沈下、むささぎ沼橋梁橋台の沈下
角田駅構内	軌道変位
角田～横倉	豊室川踏切・前沖踏切の沈下、路盤沈下
横倉～岡	笠島川橋梁・高倉川橋梁の軌道変位
東船岡～槻木	槻木国道架道橋の軌道変位

### (3) 停車場施設関係

被害箇所	被害状況
福島学院前駅 ※「被害状況写真③」	ホーム損傷
向瀬上駅	ホーム損傷
高子駅	笠ブロック損傷
丸森駅	舗装沈下・クラック
角田駅	舗装沈下・クラック

### (4) 運転保安施設関係

被害箇所	被害状況
高子駅構内	上り本線上り出発信号機柱の傾斜
保原駅構内	下り場内信号機柱の傾斜
二井田駅構内	下り本線旅客接近警報器のコンクリート柱の傾斜、下り出発信号機柱の傾斜

### (5) 電気施設関係

被害箇所	被害状況
矢野目～瀬上	ブラケットの直角狂い、コンクリート柱の傾斜・クラック 等
瀬上駅構内	コンクリート柱の傾斜
瀬上～高子	コンクリート柱の傾斜、ブラケットの水平狂い 等
高子駅構内	電線の断線
高子～保原	ブラケットの水平狂い
富野～丸森	ブラケットの水平狂い、コンクリート柱の傾斜
丸森～角田 ※「被害状況写真④」	コンクリート柱の傾斜、ブラケットの直角狂い、電線の素線切れ 等
角田～東船岡	ブラケットの直角狂い、電線の素線切れ・支持物からの脱落 等

### (6) 通信施設関係

被害箇所	被害状況
高子駅構内	下り本線上り出発用の電話機箱のコンクリート柱の傾斜
二井田駅構内	下り出発用の電話機箱のコンクリート柱の傾斜

## 2. 今後の見通し等

### (1) 福島～梁川

福島・梁川駅間については、福島学院前駅及び向瀬上駅のホーム損傷、道床流出、軌道の路盤沈下、第1阿武隈川橋梁の橋脚損傷、胡桃川橋梁の橋桁損傷など大きな被害を受けたため、応急復旧工事を行いますので、現時点では、5月末までは運休する見込みですが、その後の見通しについては、工事の進捗状況を踏まえ、随時、お知らせいたします。

なお、運転再開までの期間は、定期路線バスを含めた代替輸送を検討いたしますので、詳細が決まりましたら、お知らせいたします。

## (2) 梁川～槻木

梁川・槻木間については、コンクリート柱の傾斜や軌道の路盤沈下などの被害を受けましたが、現在、応急復旧工事を行っているところであり、4月下旬から運転を再開する見込みです。

なお、丸森・槻木駅間については、運転を再開する前日まで、朝夕の通勤・通学時間帯に、丸森駅、角田駅、槻木駅を停車駅とする代替バスの運行を検討していますので、運行開始日及び時刻等詳細が決まりましたら、お知らせいたします。

## (3) 回数乗車券及び定期乗車券の取扱い

今回の地震により運休となった3月17日以降に有効期限のあった回数乗車券については、枚数に応じた払い戻しを行います。

また、定期乗車券については、有効期間分を払い戻しいたします。

なお、回数乗車券及び定期乗車券の払い戻しについては、3月30日（水）から各有人駅の窓口で行います。

問い合わせ先（9:00～18:00） 阿武隈急行株式会社 企画営業課 電話 024-577-7132
--